

Правила хранения плоского хризотилцементного листа

Для исключения растрескивания плоского хризотилцементного листа, поставляемого в стопе, вследствие температурных и влажностных деформаций, нужно соблюдать ряд правил.

Хранить листы следует в закрытых складах, при отсутствии сквозняков, при постоянном уровне влажности, соблюдая суточный перепад температуры в пределах 10 градусов Цельсия и без транспортировочных лент.

При невозможности хранить ХЦЛ в закрытом складе, необходимо полностью исключить попадание прямых ультрафиолетовых лучей, закрыв края стопы плотным материалом.

При несоблюдении правил хранения продукции, претензии по качеству заводом-производителем приниматься не будут!



BF TECH
Basic Fiber Technology

Правила хранения волнового хризотилцементного листа

Для исключения растрескивания волнового хризотилцементного листа, поставляемого в стопе, вследствие температурных и влажностных деформаций, нужно соблюдать ряд правил.

Хранить листы следует в закрытых складах, при отсутствии сквозняков, при постоянном уровне влажности, соблюдая суточный перепад температуры в пределах 10 градусов Цельсия и без транспортировочных лент.

При невозможности хранить ХЦЛ в закрытом складе, необходимо полностью исключить попадание прямых ультрафиолетовых лучей, закрыв края стопы плотным материалом.

При несоблюдении правил хранения продукции, претензии по качеству заводом-производителем приниматься не будут!



BF TECH
Basic Fiber Technology